

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 백운중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1972	교사	1,647.10㎡	2 / 0
2	식생활관	1984	급식실/식당	68.00㎡	1 / 0
3	다목적교실	1994	강당/체육관	283.60㎡	1 / 0
4	사택2	1989	사택	53.40㎡	1 / 0
5	사택1	1990	사택	43.50㎡	1 / 0
6	창고	1996	창고/차고	50.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	식생활관	미확보	미적용		미실시
3	다목적교실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-29	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

백운중학교장