



## (사)대한산업안전협회 전북지회



수신자 전주팔복초등학교  
(경유) 어린이놀이시설 검사업무 담당자  
제 목 어린이놀이시설 안전검사 결과 통지

1. 관련근거 : 어린이놀이시설 안전관리법 제12조 및 어린이놀이시설의 시설 기준 및 설치기준(행정안전부 고시 제2021-22호)

2. 전주팔복초등학교에서 신청한 어린이놀이시설 안전검사에 대해 위 근거에 따라 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통지합니다.

3. 참고로, 법 제12조 제4항에 따라 설치검사 및 정기시설검사에 합격된 놀이 시설에 대해서는 사용자가 알 수 있도록 '설치검사 및 정기시설검사에 대한 표시'를 반드시 하여야 하며, 불합격한 경우 법 제13조에 따른 이용금지 조치의무를 이행하여야 함을 안내합니다.

### < 검 사 결 과 >

신청기관	(시설번호)시설명	검사기구	검사종류	검사결과	검사일자
전주팔복초등학교	(509009)전주팔복초등학교병설유치원	불임참조	정기시설검사	합격	2024.07.29

붙임 : 결과통지서, 합격증, 설치검사 및 정기시설 검사에 대한 표시 각 1부. 끝.

## 대한산업안전협회 전북지회장



수신자

기안자 강만석 국장 박정규

협조자

시행 24-전북검사국-1376(2024.08.05)

(54843)전라북도 전주시 덕진구 팔과정로 164 경제통상진흥원 별관1층

전화 063-212-4022 전송 0507-351-7040 / kms7372@safety.or.kr

/ 부서공개

[ ] 설치검사  
[ √ ] 정기시설검사 신청서(결과통지서 겸용)

접수번호	KISA62-24-00394	접수일자	2024-06-25	처리기간	1개월
신청인	상 호(명 칭)	전주팔복초등학교	사업자등록번호	418-83-00349	
	성 명(대표자)	학교장			
	주 소	전북 전주시 덕진구 팔과정로 181(동산동)			
	전 화 번 호	063-211-4495	팩 스 번 호	063-212-3046	

검 사 신 청 내 용

(시설번호)어린이놀이시설명	놀이기구 설치현황	설치 장소	설치 면적(m <sup>2</sup> )	검사 희망일
(509009) 전주팔복초등학교 병설유치원	합격증 참조	전북 전주시 덕진구 팔과정 로 181 전주팔복초등학교		2024년 7월 29일

「어린이놀이시설 안전관리법」제12조 제1항 및 제2항에 따라 위와 같이

[ ] 설치검사  
[ √ ] 정기시설검사 를 신청합니다.

2024년 6월 25일

신 청 인 행정실장 (서명 또는 인)

(사)대한산업안전협회장 귀하

검 사 결 과

판정	[O] 합격			[ ] 불합격		
불합격 사유	항목	기준치		결과치		
비고						

귀하가 2024-06-25 자로 신청한 [ ] 설치검사  
[ √ ] 정기시설검사 결과, 위와 같이 판정되었음을 통지합니다.

2024년 7월 29일

(사) 대한산업안전협회장




첨부서류 (설치검사 신청의 경우에만 해당합니다)	어린이놀이시설에 설치된 어린이놀이기구의 목록 (안전검사번호나 안전인증번호를 포함합니다) 1부	수 수 료 「어린이놀이시설 안전관리 법 시행령」 제9조에 따른 수수료
-------------------------------------	--	---

유의사항

검사기관은 처리기간(30일)까지 검사업무 처리를 완료하여야 합니다. 다만, 신청인이 희망하는 일자에 검사를 실시하는 경우에는 처리기간까지 처리한 것으로 봅니다.

처리절차



**[    ] 설치검사**  
**[ √ ] 정기시설검사**      **합 격 증**

검 사 번 호		KISA62-24-00394	
신 청 인	상 호(명 칭)	전주팔복초등학교	
	성 명(대 표 자)	학교장	
	주 소	[전주팔복초등학교] 전북 전주시 덕진구 팔과정로 181 (동산동)	
	전 화 번 호	063-211-4495	
안전검사 내 용	(시설번호)어린이놀이시설명 ( 509009 ) 전주팔복초등학교병설유치원		
	(안전인증번호)놀이기구 설치현황 0 조합놀이대 0 충격흡수용표면재(모래)		
	시 설 소 재 지 전북 전주시 덕진구 팔과정로 181 전주팔복초등학교		
	설 치 면 적(m <sup>2</sup> ) (신청인제시면적)		
	검사내역	설치검사합격일 / 검사기관	2018-09-12 / (사)대한산업안전협회 2018-08-08 / (사)대한산업안전협회 2012-06-15 / 한국건설생활환경시험연구원
		정기시설검사합격일 / 검사기관	2024-07-29 / (사)대한산업안전협회
	유효기간 만료일 2026년 8월 7일		
	비 고		

「어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙」 제14조 제2항·제15조 제2항에 따라 위와 같이  
어린이놀이시설의 합격증을 발급합니다.

[    ] 설치검사  
[ √ ] 정기시설검사

2024년 07월 29일

(사) 대한산업안전협회장



대한산업안전협회 전북지회

홈페이지

<http://www.safety.or.kr>

어린이놀이시설 안전검사 접수 및 문의 : 전화

063-212-4022

/ 팩스 0507-351-7040

## 설치검사 및 정기시설검사 결과에 대한 표시

검사번호		KISA62-24-00394	
(시설번호) 시설명		( 509009 ) 전주팔복초등학교병설유치원	
시설 소재지		전북 전주시 덕진구 팔과정로 181 전주팔복초등학교	
어린이놀이기구 설치현황		0 조합놀이대 0 충격흡수용표면재(모래)	
관리주체		전주팔복초등학교	연락처 063-211-4495
검사자		강만석	
검사 내역	설치검사합격일 / 검사기관	2018-09-12 / (사)대한산업안전협회 2018-08-08 / (사)대한산업안전협회 2012-06-15 / 한국건설생활환경시험연구원	
	정기시설검사합격일 / 검사기관	2024-07-29 / (사)대한산업안전협회	
유효기간 만료일		2026년 8월 7일	

2024년 7월 29일

(사) 대한산업안전협회장



대한산업안전협회 전북지회

홈페이지

<http://www.safety.or.kr>

어린이놀이시설 안전검사 접수 및 문의 : 전화

063-212-4022

/ 팩스 0507-351-7040