

## 석면농도 측정 결과 보고서

① 석면해체·제거 작업신고번호	전주-20190346	② 현 장 명 (공사명·작업명)	전주평화중학교 1층 창 고동 석면해체 (158.3)
③ 현장 소재지	전주시 완산구 평화로 74(평화동2가, 평화중학 교)	④ 전화번호(현장)	010-8
⑤ 석면해체·제거 업체명	(유한)백산	⑥ 노동부 등록번호	4138

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도 측정 결과를 붙임과  
같이 보고합니다.

2019 년 8월 일

(유한)백산 (서명 또는 인)

지방노동청(지청)장 귀하

\* 첨부서류: 별지 제 17호의 10서식의 석면농도 측정 결과표

## 석면농도측정결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현 장 명 (공사명·작업명)	전주평화중학교 1층 창고동 석면해체(158.3)	석면해체·제거 작업신고번호	전주-20190346
	현장 소재지	전주시 완산구 평화로74(평화동2가, 평화중학교)	업 체 명	(유한)벽산
	전화번호	010-	대 표 자	

2. 측정일시: 2019년 8월 2일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
	대기환경기사	91203140048v	조 사 자
			분 석 자


4. 측정결과: 불임참조

5. 측정위치도 (측정 장소) : 불임참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제 80조의 12에 따라 석면농도를 측정하고  
그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019 년 8월 일

(유) 금 강 석 면 연



사 업 주: (유한)벽산 귀 중

## 실내석면농도 분 석 결 과 표

### 1. 개 요

발주 또는 의뢰자	(유한)벽산
주 소	전주시 완산구 지곡길 4(평화동2가 97번지)
시 료 채 취 장 소	전주시 완산구 평화로74(평화동2가, 평화중학교)

당해 현장 측정일	2019년 08월 02일
시 료 분 석 일 자	2019년 08월 02일
분석보고서 일련번호	gum 0803-공1

### 2. 분 석 결 과

※ 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

DAY	NO	분석시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	실내석면측정농도 (개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
8/2	1	#1	80	13	0.006	기준치이하
"	2	#2	80	13	0.005	기준치이하
"	3	#3	80	13	0.005	기준치이하
"	4	#4	80	13	0.004	기준치이하
"	5	#5	80	13	0.003	기준치이하
"	6	#6	80	13	0.004	기준치이하

※ 본 분석자료는고용노동부고시 제2017-27호 [별표2] 허용기준대상 유해인자의 노출정도 측정 및 분석의 방법을 준수함. (채취유량기준: 1000L/SAMPLE, PCM검측: 100RETICULE/SAMPLE)







#### \* 참 고

- 실내공기중 석면농도 정상기준: 0.01개/cm<sup>3</sup> 이하
- 본 연구소의 허가없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 공기중 시료채취시 송풍기 등을 사용하여 비산시켰음.

(유) 금 강 석 면 연 구 소

■ 공기질시료 채취 사진대지

시료채취일자	8/2	시료채취개수	6EA
채 취 위 치	본관동 1층 창고1/창고2		

채취위치	창고1	창고1	창고1	창고2
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	기준치이하
사진대지				
채취위치	창고2	창고2		
시료번호	#5	#6		
결 과	기준치이하	기준치이하		
사진대지				



# 석면조사기관 고용노동부 지정서

제2011-120009호

## 석면조사기관 지정서(최초)

기 관 명	(유) 금강석면연구소	
소 재 지	(561-223) 전북 전주시 덕진구 우아동3가 747-81번지 상가2층 205호	
대표자성명	김재용	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지역	전국

### ※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 9. 9

광주지방고용노동청 전주지청장



시료채취위치도

시료채취위치

채취위치	본관동 1층	석면함유지재명	텍스	시료채취일	8/2	밀폐면적	158.28 m2	시료채취개수	6 EA
------	--------	---------	----	-------	-----	------	-----------	--------	------

구원도 [1중]

공사구간

