

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 정읍여자중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동1(본관)	2003	교사	1,720.08㎡	3 / 0
2	교사동2(후관)	1992	교사	963.90㎡	3 / 0
3	교사동3(특별교실동)	2001	교사	2,674.75㎡	3 / 0
4	교사동4(급식소.강당)	2002	급식실/식당	1,383.00㎡	3 / 0
5	합숙소	1993	기숙사/합숙소	134.64㎡	2 / 0
6	숙직실	1983	숙직실	41.28㎡	1 / 0
7	창고	1992	창고/차고	57.60㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동1(본관)	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사동2(후관)	미확보	미적용	미평가	미실시
3	교사동3(특별교실동)	미확보	미적용	미평가	미실시
4	교사동4(급식소.강당)	미확보	미적용	미평가	미실시
5	합숙소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

정읍여자중학교장