

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 순창여자중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1971	교사	2,333.82㎡	3 / 0
2	후관동	1976	교사	1,659.08㎡	2 / 1
3	창고1	1973	창고/차고	60.00㎡	1 / 0
4	숙직실	1971	숙직실	44.00㎡	1 / 0
5	관사	1979	사택	52.00㎡	1 / 0
6	창고2(사격장)	1991	창고/차고	86.00㎡	1 / 0
7	다목적교실	1994	실습실/특별교실	252.00㎡	1 / 0
8	식생활관	2001	급식실/식당	284.96㎡	1 / 0
9	창고3(수능당)	1998	창고/차고	35.00㎡	1 / 0
10	강당	2008	강당/체육관	560.00㎡	1 / 0
11	정구장 휴게실	2018	기타	21.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	미적용	미평가	전체실시
2	후관동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시
4	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
5	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-21	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

순창여자중학교장

