

**주7동 (도서관 급식실)**

**일러두기**

천장재	벽지
벽지	보온재
바닥재	기타물품
종합재	180도회벽지
지붕재	관악재
석면 포함유	

**건축자재인식표**

석면 포함	비석면

시료번호	채취 장소	건축자재	동일물질구역	면적 (㎡)	석면 종류	함유량	위해성 평가점수 등급	관리방안
해당시료없음								

기관명

부안  
삼남중학교

도면번호

도서관 (1층)


조사일자

2014. 10. 30

와이에스산업







**주7동 (도서관3층)**

**일러두기**

천장재 천막재  
벽재 보온재  
유연재 기단충진  
흙집재 내화단열재  
지붕재 권막재  
석면 포함유

**건축자재인식표**

시료번호 시료번호  
시료번호 시료번호

시료번호	채취 장소	건축자재	동일물질구분	면적 (㎡)	석면 유무	영양량	위해성 평가점수 등급	관리방안
해당시료없음								

기관명

부안  
삼남중학교


도면번호

도서관 (3층)


조사일자

2014. 10. 30

와이에스산업







**주7동 (도서관 옥상)**

**일러두기**

천장재, 벽면재, 벽지, 보온재, 비관재, 기타물결, 방습재, 내화도배재, 지붕재, 칸막이, 석면 포함유

**건축자재인식표**

시료번호, 시료명, 시료위치, 시료수량, 시료단위, 시료상태, 시료비고

시료번호	채취 장소	건축자재	동일물질구역	면적 (㎡)	석면 종류	함유량	위해성 평가점수 등급	관리방안
해당시료없음								

**기관명**

부산  
삼남중학교


**도면번호**

도서관(옥상)


**조사일자**

2014. 10. 30

**와이에스산업**

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">주5동 창고</h2> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>주2동 (전관1층)</b></p> </div> </div>								<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">알려두기</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> 계단</div> <div> 벽</div> <div> 창문</div> <div> 문</div> <div> 유리벽</div> <div> 유리칸막이</div> <div> 유리벽</div> <div> 유리벽</div> <div> 유리벽</div> <div> 유리벽</div> <div> 유리벽</div> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">건축자재인식표</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">시공완료 시공완료 시공완료</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">시공완료 시공완료 시공완료</div> </div> <div style="text-align: center; font-size: x-small;">이전 단계의 시공 완료된 후 시공</div>	
시료번호	재취 장소	건축자재	동일물질구역	면적 (㎡)	석면 종류	함유량	위해성 평가점수 등급	관리방안	기관명
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>해당시료없음</p> </div>									부안 삼남중학교
									도면번호
									전관 (1층)
									조사일자
									2014. 10. 30
									와이엑스산업





주4동 강당2층

건축자재면적표

기관명

부안  
삼남중학교

도면번호

강당 (2층)

조사일자

2014. 10. 30

와이에스산업

시료번호	채취 장소	건축자재	동일물질구역	면적 (㎡)	석면 종류	함유량	위해성 평가점수 등급	관리방안	
삼-4-2-1	천장재	천장벽스	창고, 계단	115.00	벽석면	5%	8점 낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 잠재적으로 손상가능성이 있으며, 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 증대</li> <li>● 천기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비(자재)가 비산되지 않도록 작업수행</li> <li>● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</li> <li>● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 되지 않도록 관리</li> <li>● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 및 비산방지 조치</li> <li>● 석면 함유 건축자재 또는 설비의 취급 및 사용으로 분진이 발생될 경우 호흡보호구 착용</li> </ul>	