

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 상하초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	1,690.20㎡	2 / 0
2	다목적실	1994	강당/체육관	275.00㎡	1 / 0
3	사택	1990	사택	55.00㎡	1 / 0
4	창고	2000	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
5	급식소	2002	급식실/식당	759.00㎡	2 / 0
6	창고	2003	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
7	샤워장	2001	샤워실	20.00㎡	1 / 0
8	유치원교실	2005	교사	154.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	다목적실	미확보	미적용		미실시
3	급식소	미확보	미적용		미실시
4	유치원교실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

상하초등학교장

