

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 상산고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1981	교사	6,545.60㎡	4 / 0
2	상산회관	1981	기타	660.97㎡	1 / 1
3	복지회관	1992	기타	297.36㎡	1 / 1
4	수위실	2000	경비실	20.25㎡	1 / 0
5	학생회관	1982	강당/체육관	2,380.21㎡	2 / 1
6	도서관	1982	도서실	1,605.69㎡	3 / 1
7	생활관	1982	생활관	170.80㎡	1 / 0
8	샤워장	1985	샤워실	198.72㎡	1 / 0
9	기숙사 가동	1987	기숙사/합숙소	2,022.52㎡	5 / 0
10	교직원식당	1999	급식실/식당	135.00㎡	1 / 0
11	과학관	1984	실습실/특별교실	1,674.84㎡	3 / 0
12	강의동	2003	실습실/특별교실	3,786.76㎡	5 / 1
13	기숙사 나동	2003	기숙사/합숙소	5,535.00㎡	6 / 2
14	기숙사 다동	2006	기숙사/합숙소	7,162.40㎡	9 / 1
15	교육학습장	2013	기타	956.24㎡	4 / 1
16	체육관	2006	강당/체육관	3,514.67㎡	2 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	학생회관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	도서관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
5	기숙사 가동	미확보	미적용	미평가	미실시
6	교직원식당	미확보	미적용	미평가	미실시
7	과학관	미확보	미적용	미평가	미실시
8	강의동	미확보	미적용	미평가	미실시

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 상산고등학교

9	기숙사 나동	확보	전체적용	미평가	미실시
10	기숙사 다동	확보	전체적용	미평가	미실시
11	체육관	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

상산고등학교장

