

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 순창중앙초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1999	교사	4,282.36㎡	3 / 1
2	식생활관/다목적교실	2000	급식실/식당	612.00㎡	2 / 0
3	체육관	1985	강당/체육관	1,051.00㎡	2 / 0
4	유치원	2000	교사	320.00㎡	1 / 0
5	창고2	1994	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
6	창고1	1984	창고/차고	59.00㎡	1 / 0
7	관사	1991	사택	45.00㎡	1 / 0
8	화장실	2003	화장실	34.00㎡	1 / 0
9	창고3	1992	창고/차고	95.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	미적용	미확보	전체실시
2	식생활관/다목적교실	미확보	미적용		미실시
3	체육관	미확보	미적용		미실시
4	유치원	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-26	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

순창중앙초등학교장

