

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 조사서

학교명	순창중학교	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상
			<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부




연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	칠판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	1층 홀		○	○				○	
2	1층 석당	○	○	○	○			○	
3	2층 양상강반	○	○		○				
4	2층 의상	○	○					○	
5	2층 음양반	○	○		○		○	○	○
6									
7									
8									

2018. 1. 18 .






모니터단	모니터단장	소속명 :	순창 중앙초등학교	성명 :	양 수연	(서명)
	석면관리자	소속명 :	순창 중앙초등학교	성명 :	김민지	(서명)
	모니터원	소속명 :	학원	성명 :	이동영	(서명)
	모니터원	소속명 :	학원	성명 :	김지현	(서명)
	모니터원	소속명 :	YMCA	성명 :	김종호	(서명)
	모니터원	소속명 :		성명 :		(서명)
	모니터원	소속명 :		성명 :		(서명)
관련업체	감리자	소속명 :	부인건축사	성명 :	김종호	(서명)
	석면철거자	소속명 :	동상건설	성명 :	이종기	(서명)
교육청	주무관	소속명 :	순창교육지원청	성명 :		(서명)
	주무관	소속명 :	순창교육지원청	성명 :		(서명)

붙임 교실별 의심지역 사진 [공시한 모든 실에 대해 사진 첨부]




□ 연번1 : 1층 홀

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
해당없음			해당없음
마루바닥 틈새	칠판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
해당없음	해당없음		해당없음




□ 연번2 : 1층 식당

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
			
마루바닥 틈새	칠판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
해당없음	해당없음		해당없음

□ 연번3 : 1층 영양상담실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
		해당없음	
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

□ 연번4 : 1층 탈의실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
		해당없음	해당없음
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
해당없음	해당없음		해당없음

□ 연번5 : 2층 음악실

창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간
		해당없음	
마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
해당없음			