

결	담	실	장	교	장
재	고지철	이영미	신영		

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]

## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 완주군 화산면 화산로 1486(세인고등학교)															
건축 허가일(신고일) 1998.12.31								준공일 1987.7~2008.12							
건축물 소유자의 성명 조만석								건축물 소유자의 주소 익산시 영등동 우남그랜더타운 102-1310							
석면건축물안전관리인 성명 고지철								석면건축물안전관리인 주소 군산시 옥산면 봉황길 96-4							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2018. 6. 19.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
배관재	기숙사지하 (보일러실)	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	낮음	
천장재	기숙사1층 (화장실)	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5	낮음	
천장재	기숙사2층 (화장실)	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	8	낮음	
천장재	기숙사3층 (화장실)	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	8	낮음	
천장재	기숙사목상층 (계단실)	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	낮음	
천장재	급식실1층 (식당)	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	1	8	낮음	
이하여백															
3. 비고(특이사항 기재)															