

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 조사서

학교명	전주서일초등학교	해체·제거 면적	■ 800㎡이상
			□ 800㎡미만

□ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 &뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	1연구실	○	X	○	○	○	○	○	○
2	3-1	○	○	○	X	○	○	○	○
3	3-2	○	○	○	X	○	○	○	○
4	도서관	○	X	○	○	○	○	○	○
5	돌봄교실1	○	○	○	○	○	○	○	X
6	돌봄교실2	○	○	○	○	○	○	○	○
7	문서고	○	○	○	○	X	○	○	○
8	복도1	○	○	○	○	○	○	○	○
9	복도2	○	X	○	○	○	○	○	○
10	복도3	○	○	○	X	○	○	X	○
11	서고	○	○	○	X	○	○	○	○
12	숙직실	X	○	○	○	○	○	○	○
13	제1과학실	○	○	X	○	○	○	○	○
14	준비실	○	○	○	○	○	○	○	○
15	행정실	○	○	X	○	○	○	○	○
16	화장실	○	X	○	○	○	○	○	○
17	1-1	○	○	○	X	○	○	○	○
18	1-2	○	○	○	X	○	○	○	○
19	1-3	○	○	○	X	○	○	○	○
20	1-4	○	○	○	X	○	○	○	○
21	3연구실	○	○	○	○	○	○	○	○
22	교무실	○	○	○	○	○	○	○	○
23	교육정보실	○	○	○	○	○	○	○	○
24	교장실	○	○	○	○	○	○	○	○

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 &뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
25	무대	○	○	X	○	○	○	X	○
26	보건실	○	○	○	○	○	○	○	○
27	복도1	○	○	○	○	○	○	○	○
28	복도2	○	○	○	○	○	○	○	○
29	복도3	○	○	○	○	○	○	○	○
30	체육기구실	○	○	○	○	○	○	○	○
31	컴퓨터실1	○	○	○	○	○	○	○	○
32	탈의실1	○	○	○	○	○	○	○	○
33	탈의실2	○	○	○	○	○	○	○	○
34	홀	○	X	○	○	○	○	○	○
35	화장실1	X	○	○	○	○	○	○	○
36	화장실2	○	X	○	○	○	○	○	○
37	회의실	○	○	○	○	○	○	○	○
38	2-1	○	○	○	○	○	○	○	○
39	2-2	○	○	○	○	○	○	○	○
40	2-3	○	○	○	○	○	○	○	○
41	2-4	○	○	○	○	○	○	○	○
42	3-3	○	○	○	○	○	○	○	○
43	3-4	○	○	○	○	○	○	○	○
44	3-5	○	○	○	○	○	○	○	○
45	4-1	○	○	○	○	○	○	○	○
46	4연구실	○	○	○	○	○	○	○	○
47	개인상담실	○	○	○	○	○	○	○	○
48	관람석	○	○	○	○	○	○	○	○
49	방과후휴게실	○	○	○	○	○	○	○	○
50	복도1	○	○	○	○	○	○	○	○
51	복도2	○	○	○	○	○	○	○	○
52	컴퓨터실2	○	○	○	○	○	○	○	○
53	홀	○	○	○	○	○	○	○	○
54	화장실	○	○	○	○	○	○	○	○
55	4-2	○	○	○	○	○	○	○	○
56	4-3	○	○	○	○	○	○	○	○
57	4-4	○	○	○	○	○	○	○	○
58	5-1	○	○	○	○	○	○	○	○
59	5-2	○	○	○	○	○	○	○	○
60	5-3	○	○	○	○	○	○	○	○

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 &뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
61	5-4	○	○	○	○	○	○	○	○
62	5연구실	○	○	○	○	○	○	○	○
63	계단실	○	○	○	○	○	○	X	○
64	복도1	○	○	○	○	○	○	○	○
65	복도2	○	○	○	○	○	○	○	○
66	자치실	○	○	○	○	○	○	○	○
67	전담실	○	○	○	○	○	○	○	○
68	제2과학실	○	○	○	○	○	○	○	○
69	준비실	○	○	○	○	○	○	○	○
70	홀	○	○	○	○	○	○	○	○
71	화장실	○	○	○	○	○	○	○	○
72	5-5	○	○	○	○	○	○	○	○
73	5-6	○	○	○	○	○	○	○	○
74	6-1	○	○	○	○	○	○	○	○
75	6-2	○	○	○	○	○	○	○	○
76	6-3	○	○	○	○	○	○	○	○
77	6-4	○	○	○	○	○	○	○	○
78	6-5	○	○	○	○	○	○	○	○
79	6연구실	○	X	○	○	○	○	○	○
80	계단실1	○	○	○	○	○	○	○	○
81	계단실2	○	○	○	○	○	○	○	○
82	공실	○	○	○	○	○	○	○	○
83	복도1	○	○	○	○	○	○	○	○
84	복도2	○	○	○	○	○	○	○	○
85	복도3	○	○	○	○	○	○	○	○
86	영어전담실1 6학년	○	○	○	○	○	○	○	○
87	영어전담실2 3,4학년	○	X	○	○	○	○	○	○
88	영어전담실3 5학년	○	○	○	○	○	○	○	○
89	음악실	○	X	○	○	○	○	X	○
90	홀	○	X	○	○	○	○	○	○
91	화장실	○	X	○	○	○	○	○	○
92	옥탑	○	○	○	○	○	○	○	○
93	1층복도	○	○	○	○	○	○	○	○
94	돌봄교실3	○	○	○	○	○	○	○	○
95	돌봄교실4	○	○	○	○	○	○	○	○

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 &뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
96	2층복도	○	○	○	○	○	○	○	○
97	교실1	○	○	○	○	○	○	○	○
98	교실2	○	○	○	○	○	○	○	○
99									
100									

2021. 09. 15.