

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 석불초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	제2동사	1970	교사	255.80㎡	1 / 0
2	제1동사	1984	교사	842.40㎡	1 / 0
3	창고	1983	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
4	사택	1985	사택	57.00㎡	1 / 0
5	행정실	2014	교사	77.49㎡	1 / 0
6	화장실	1970	화장실	33.00㎡	1 / 0
7	화장실	1990	화장실	21.00㎡	1 / 0
8	식생활관	2001	교사	69.00㎡	1 / 0
9	화장실	2004	화장실	41.60㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	제2동사	미확보	미적용		미실시
2	제1동사	미확보	미적용		미실시
3	행정실	미확보	미적용		미실시
4	식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

석불초등학교장

