

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 섬진중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1971	교사	2,254.50㎡	2 / 0
2	숙직실	1978	숙직실	36.00㎡	1 / 0
3	창고	1974	창고/차고	49.00㎡	1 / 0
4	창고	1981	창고/차고	29.00㎡	1 / 0
5	다목적실	1994	강당/체육관	273.60㎡	1 / 0
6	샤워장	2013	샤워실	30.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	다목적실	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

섬진중학교장

