

석면 잔재물 조사표

조사일	2021. 1. 14.	학교명	섬진중학교	전화번호	063-643-1040
시간	15:30 ~ 16:30	소재지	전라북도 임실군 강진면 강운로 87	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
섬진중학교	본관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	본관동-01	음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	생리교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	계단실-1,2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	냉난방(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	1-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	도덕·보통실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	2-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	영어교과실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	생물·경관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	수업교과실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	특수교과실(여)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	연습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 학부모 직급: 학부모 성명: 김*
 (소속) 외부전문가 직급: 건축사 성명: 최*
 (소속) 건축사 직급: 시*
 조사자 (소속) 아성환경연구원 직급: 강리 성명: 윤*
 (소속) 사*직 직급: 과장 성명: 김*
 (소속) 임*직 직급: 행정실장 성명: 최*
 (소속) (주)상원셀 직급: 대리 성명: 최*
 (소속) 임실교육지원청 직급: 주무관 성명: 김*

붙임 1 세부내역

[illegible]