

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 성내초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	후관동	1975	교사	1,055.00㎡	2 / 0
2	본관동	2003	교사	2,054.00㎡	3 / 0
3	다목적실	1995	강당/체육관	274.00㎡	1 / 0
4	급식소	2013	급식실/식당	190.00㎡	1 / 0
5	창고	1990	창고/차고	36.00㎡	1 / 0
6	창고1	1995	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
7	화장실	1976	화장실	52.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	후관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적실	미확보	미적용	미평가	미실시
4	급식소	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

성내초등학교장

