

# 1. 석면 조사 결과표

## 1.1. 조사현황

조 사 대 상 건 물	구 분	<input type="checkbox"/> 다중이용시설 <input type="checkbox"/> 공공건축물 <input checked="" type="checkbox"/> 학교 <input type="checkbox"/> 기타		
	건 물 명	부안여자상업고등학교		
	소 재 지	전라북도 부안군 부안읍 용암로 70-5		
	소 유 자	전라북도 소관청 교육감	전화번호	063-902-7745
용도및구조	주 용 도	교육연구및복지시설	구 조	철근콘크리트조
연 면 적	5,154.69m <sup>2</sup>		건축물 수	5동
조 사 목 적	석면안전관리법에 의한 건축물 석면조사			

## 1.2. 조사일시 및 조사자

조사 일시	2014년 12월 01일		조사결과기록 보존여부	보존
조 사 자	정은경	K.S11-34-0001 (사)한국석면환경협회	자격종목 및 등록 번호	대기환경기사1급 96201140124H
	정승렬	K.S14-108-0001(사)한국석면환경협회	시료분석자	이명기
	김경수	BI-10261 전국석면환경연합회		

## 1.3. 건물별 석면조사결과

No.	건물명	연면적 (m <sup>2</sup> )	건축자재 종류	석면함유 건축자재	석면면적 (m <sup>2</sup> )
1	본관	4,606	천장재	텍스	2,038.05
			벽체재료	밤라이트	91.34
2	창고1	50	천장재	텍스	2.34
3	다목적실	433.05	천장재	텍스	272.09
				밤라이트	16.40
4	창고2,3	65.64	-	-	-
합 계		5,154.69m <sup>2</sup>			2,420.22m <sup>2</sup>

산업안전보건법 제 38조의 2 동법 시행규칙 제 80조의4, 석면안전관리법 제 22조 1항 동법  
시행규칙 제 26조 1항에 의하여 석면조사 결과보고서를 제출합니다.

2014년 12월 17일

(주) 알 파 석 면 연 구 소

