













본관 옥탑층



석면함유지점 범례

	
천장재	바닥재
	
벽재	보온재
	
배관재	기타물질
	
분무재	내화피복재
	
지붕재	칸막이
	
비석면	

건축자재 인식표

시료번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면함유 시료



석면비함유 시료

- * 건축물명: **본관**
- * 건축물 소재지 :
전북 정읍시 명덕1길 66-10
- * 해당층 : 옥탑층
- * 도면번호 : 14-11-17-04
- * 도면축척 :
- * 석면조사기관 :
(주)대한석면환경연구소
- * 석면분석기관 :
(주)대한석면환경연구소
- * 조사일자 : 2014.11.17~18