




# 구 기숙사 1층



## 석면함유지점 범례



## 건축자재 인식표



석면함유 시료



석면비함유 시료

\* 건축물명: **기숙사**

\* 건축물 소재지 :  
전북 정읍시 명덕1길 66-10

\* 해당층 : 1층

\* 도면번호 : 14-11-17-17  
\* 도면축척 :

\* 석면조사기관 :  
(주)대한석면환경연구소

\* 석면분석기관 :  
(주)대한석면환경연구소

\* 조사일자 : 2014.11.17~18