


구 기숙사 2층



석면함유지점 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
분무재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호	
시료 위치	건축 자재

석면비함유 시료

* 건축물명: **기숙사**

* 건축물 소재지:
전북 정읍시 명덕1길 66-10

* 해당층: 2층

* 도면번호: 14-11-17-18
* 도면축척:

* 석면조사기관:
(주)대한석면환경연구소

* 석면분석기관:
(주)대한석면환경연구소

* 조사일자: 2014.11.17~18