

석면 잔재물 조사표

조사일	2021. 2. 9.	학교명	전주서곡초등학교	전화번호	063-278-8124
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	전북 전주시 완산구 서곡7길 30	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	본관동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당 본관동	1	홀 및 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		서고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	1학년1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교과연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 전주교육지원청	직급: 시정임	성명: 최우수	(서명) 최우수
	(소속) 완주교육지원청	직급: 조교사	성명: 김희준	(서명) 김희준
	(소속) 외부전문가	직급: 건축사	성명: 최민서	(서명) 최민서
	(소속) 101건축사사무소	직급: 대표	성명: 최형규	(서명) 최형규
	(소속) 화부	직급:	성명: 김진배	(서명) 김진배
	(소속) "	직급:	성명: 유재리	(서명) 유재리
	(소속) "	직급:	성명: 권지현	(서명) 권지현
	(소속) 화부	직급:	성명: 안지민	(서명) 안지민
	(소속) 화부	직급:	성명: 이정애	(서명) 이정애
	(소속) 서곡초	직급: 석면안전관리자	성명: 고봉용	(서명) 고봉용
	(소속) "	직급: 교장	성명: 고현일	(서명) 고현일
	(소속) (주)정복건설	직급: 원장	성명: 유준호	(서명) 유준호

붙임 1 세부내역

[illegible]