

석면 잔재물 조사표








조사일	2022. 8. 4.	학교명	전주서원초등학교	전화번호	063-221-8057
시간	8:00 ~ 8:30	소재지	전북 전주시 완산구 오두정길 45	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관동	유치원동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	로비	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		천사의방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		방송실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		조정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3층휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4층휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
유치원동	2	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 전주서원초등학교	직급: 교감	성명:	(서명)
(소속) 전주서원초등학교	직급: 행정실장	성명: 	
(소속) 전주서원초등학교	직급: 석면안전관리인	성명:	(서명)
(소속) 전주서원초등학교	직급: 학부모	성명: 주 수 현	
조사자 (소속) 전주YWCA협의회	직급: 민간단체	성명: 박 대 석	
(소속) 건축사사무소 태호건축	직급: 외부전문가	성명: 소 태 호	
(소속) 주식회사 한울건설	직급: 석면해체	성명: 김 민 구	
(소속) 전주교육지원청	직급: 주무관	성명: 이 해 진	
(소속)	직급:	성명:	(서명)