

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산신평초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	2004	교사	7,666.28㎡	4 / 1
2	후관	1987	교사	2,766.24㎡	3 / 0
3	별관	1985	교사	1,020.60㎡	3 / 0
4	휴게실	1995	창고/차고	64.00㎡	1 / 0
5	야구연습장	2006	기타	288.00㎡	1 / 0
6	창고	2015	창고/차고	18.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	별관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산신평초등학교장

