

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 신시도초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1962	교사	248.00㎡	1 / 0
2	별관동	1971	교사	66.00㎡	1 / 0
3	숙직실	1964	사택	25.00㎡	1 / 0
4	관사3	1986	사택	40.00㎡	1 / 0
5	관사1	1971	사택	33.00㎡	1 / 0
6	관사2	1972	사택	33.00㎡	1 / 0
7	창고(식생활관/창고)	1977	창고/차고	36.00㎡	1 / 0
8	화장실	1964	화장실	17.00㎡	1 / 0
9	유치원창고(목욕탕)	1973	창고/차고	20.00㎡	1 / 0
10	관사4	2007	사택	109.00㎡	1 / 0
11	유치원 본관	2004	교사	73.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	별관동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	유치원 본관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

신시도초등학교장

