

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 신시도초등학교야미도분교장

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1971	교사	290.00㎡	1 / 0
2	창고	1990	창고/차고	24.00㎡	1 / 0
3	화장실	1977	화장실	17.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	출력일자
2017-12-10	2018-10-04

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

신시도초등학교야미도분교장장