

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08. 01.	학교명	무녀도 초 3교	전화번호	
시간	15:30~	소재지	군내읍 무녀도리 33번지	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
1							

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
무녀도	1	교내 2교	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신유도	2	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신유도	3	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신유도	4	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

석면 의심물질 발견 되어
함유.

(소속) (주)대원건설 직급: 9부전원가 성명: 심종섭
 (소속) 연수 직급: 성명: (서명)
 (소속) (주)대원건설 직급: 대원 성명: 김대원 / 김대원
 (소속) 신시도초등학교 직급: 행정실장 성명: 김대식 (서명)
 조사자 (소속) (주)대원건설 직급: 대원 성명: 장종철 장종철
 (소속) 살맛나는 마을 실현 직급: 사무국장 성명: 윤규우 윤규우
 (소속) 한국북문 직급: 인터넷 성명: 안서영
 (소속) 무녀도 초등학교 직급: 한국북문 성명: 박미진
 (소속) 무녀도 초등학교 직급: 주무관 성명: 김진영
 신유도초등학교 행정실장 김동래 김동래
 무녀도유치원 행정실장 권혁수 권혁수