



 창고 3



신-5-1-1

지붕	슬레이트 (5%)
----	-----------

관사

 화장실

채취 장소	건축자재	동일물질구역	면적 (㎡)	석면 종류	함유량	위해성 평가점수 등급		관리방안
지붕	슬레이트	창고1,창고2,창고3,방1 방2,주방,보일러 화장실	161.8	백석면	15%	8점	낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>●장재적으로 손상가능성이 있으며, 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 중대</li> <li>●전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비(자재)가 비산되지 않도록 작업수행</li> <li>●석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</li> <li>●석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 되지 않도록 관리</li> <li>●석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 및 비산방지 조치</li> </ul>

천

바

배

뽕

지

석면

건축

시도

시도

석면 비

신  
초

모

201