

[붙임4-1]

잔재물 조사표

조사일	2024. 1. 26.	학교명	신태인고등학교	전화번호	063-571-2122
시간	16:00 ~ 17:20	소재지	정읍시 신태인읍 서태길 108	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 조사대상








건물명	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
본관동	후관동	강당동	창고	본관옥상		

□ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과 [※ 조사공간은 반드시 실별 기입할 것]

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
후관동1층	01	영어전용교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동1층	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동1층	01	학생회의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동1층	01	현관,복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동1층	01	체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동1층	01	학습관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	학습관1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	학습관2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	학습관3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	복도2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	3-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	진학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	3-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	정보실습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동2층	01	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	고 체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	현관1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	남 화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	여 화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	현관2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	중 체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	강당홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	준비실1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
강당동	02	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	준비실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	물품보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
창고동	03	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
창고동	03	기록물실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	04	옥상	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

2024 . 1. 26.

조사자	(소속)	직급	성명	(인)
	신태인고	교장	김 미 양	
	신태인고	석면안전관리인	송 명 진	
	학부모		김 현 희	
	학부모		서 지 현	
	현즈 건축사 사무소	석면감리인	정 상 수	
	알파 건축사 사무소	외부전문가	최 민 성	
	살맛나는 민생 실현 연대	시민단체	문 규 옥	
	(유)거동	공사업체	홍 광 훈	