

## 잔재물 조사표

조사일	2023. 2. 1.	학교명	신태인고등학교	전화번호	063-571-2122
시간	15:00 ~ 17:10	소재지	정읍시 신태인을 서태길 108	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만








### □ 조사대상

건물명	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
본관동	본관동					

### □ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과 [※ 조사공간은 반드시 실별 기입할 것]

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
본관동	1층	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	방송실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	위클래스실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	체력단련실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	여교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1층	보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	1-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	1-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	학생인권부실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	회의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	서버실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	멀티미디어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	2-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	2-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	토론학습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	수학교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	탁구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	남교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	2층	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	3층	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	3층	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

2023 . 2. 1.

조사자	(소속)	직급	성명	(인)
	신태인고	교장	김 미 양	
	신태인고	석면안전관리인	송 명 진	
	학부모		김 현 희	
	학부모		김 희 정	
	현즈 건축사 사무소	석면감리인	정 상 수	
	알파 건축사 사무소	외부전문가	최 민 성	
	살맛나는 민생 실현 연대	시민단체	문 규 옥	
	부강건설	공사업체	고 영 용	