


송광초등학교(급식소)



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽 재	보온재
배관재	기타물질
빔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

*건축자재 인식표

시료 번호
시료 위치 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료 번호
시료 위치 건축 자재

석면 비함유 시료

*건 축 물 명 :
송광초등학교(급식소)

*건축물 소재지 :
전북 완주군 소양면
송광새터길 16-3

*도 면 번 호 :
14-10-11-01

*석면 조사 기관:
(주)알파석면연구소

*석면 분석 기관:
(주)알파석면연구소

*조사일자:
2014.10.11.