

건축물 석면 지도

[소양서초등학교(부속건축물)]

전북 완주군 소양면 명덕로 38



(주) 알 파 석 면 연 구 소
Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332


소양서초등학교(창고1)



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



- *건축물명 : 소양서초등학교(창고)
- *건축물소재지 : 전북 완주군 소양면 명덕로 38
- *도면번호 : 14-08-22-01
- *석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- *석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- *조사일자 : 2014.08.22.

소양서초등학교(화장실)



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
뽕칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

*건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (용유율)

석면 함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축 자재

석면 비함유 시료

*건축물명 : 소양서초등학교(화장실)

*건축물소재지 : 전북 완주군 소양면 명덕로 38

*도면번호 : 14-08-22-02

*석면조사기관 : (주)알파석면연구소


*석면분석기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.08.22.


소양서초등학교(창고2)

창고

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 : 소양서초등학교(창고2)

*건축물소재지 : 전북 원주군 소양면 명덕로 38

*도면번호 : 14-08-22-03

*석면조사기관 : (주)알파석면연구소


*석면분석기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.08.22.


소양서초등학교(정수처리동)

창고

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 : 소양서초등학교 (정수처리동)
 *건축물소재지 : 전북 완주군 소양면 명덕로 38
 *도면번호 : 14-08-22-04
 *석면조사기관 : (주)알파석면연구소
 *석면분석기관 : (주)알파석면연구소
 *조사일자 : 2014.08.22.