

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 쌍치초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	2010	교사	2,149.00㎡	3 / 0
2	관사3	1991	사택	35.00㎡	1 / 0
3	내부관사	1983	사택	46.00㎡	1 / 0
4	관사2	1989	사택	36.00㎡	1 / 0
5	외부관사	1987	사택	46.00㎡	1 / 0
6	도서실/영어교실	1995	도서실	252.00㎡	1 / 0
7	차고	2010	창고/차고	66.00㎡	1 / 0
8	유치원실/식생활관	2000	교사	489.25㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	전체적용		미실시
2	도서실/영어교실	미확보	미적용		미실시
3	유치원실/식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-28	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

쌍치초등학교장

