

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 설천초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	2013	교사	1,802.00㎡	2 / 1
2	유치원	1997	교사	193.00㎡	1 / 0
3	미래관	1997	교사	702.00㎡	2 / 0
4	강당	1995	강당/체육관	1,080.00㎡	2 / 0
5	관사5	1993	사택	67.00㎡	1 / 0
6	관사2	1987	사택	55.00㎡	1 / 0
7	관사1	1991	사택	54.00㎡	1 / 0
8	연립관사	1995	사택	132.00㎡	2 / 0
9	관사3	1996	사택	54.00㎡	1 / 0
10	식생활관	2009	급식실/식당	295.00㎡	1 / 0
11	차고	2017	창고/차고	108.72㎡	1 / 0

○ 내진성

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	전체적용	미평가	미실시
2	유치원	미확보	미적용	미평가	미실시
3	미래관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
5	연립관사	미확보	미적용	미평가	미실시
6	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-10
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

설천초등학교장

