

건축물 석면 지도

[순창중학교(샤워장2)]

전북 순창군 순창읍 담순로 1418



(주) 알 파 석 면 연 구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 돌사평서로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332

순창중학교(샤워장2)



건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
몰탈재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

*건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (물유류)

석면 함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축 자재

석면 비함유 시료

- *건축물명 : 순창중학교 (샤워장2)
- *건축물소재지 : 전북 순창군 순창읍 답순로 1418
- *도면번호 : 14-11-26-01
- *석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- *석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- *조사일자 : 2014.11.26.