

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		전주-20190276	
신고현장	현장명 (공사명·작업명)	전주선화학교 석면해체 제거공사	전화번호 --
	소재지	전라북도 전주시 완산구 효자로 39(효자동3가, 전주선화학교)	
신고인	석면해체·제거업자명 (상호)	(유한)금강주택건설	고용노동부 등록번호 4712

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2019년 08월 일

신고인(석면해체·제거업자) (유한)금강주택건설



광주지방고용노동청전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체 · 제거업자명 (유)에스케이건설	현장명(공사명 · 작업명)	전주선화학교 석면해체 제거공사			
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 효자로 39			
	석면해체 · 제거작업 신고번호	전주-20190276	의뢰자	(유한)금강주택건설	
	전화번호	063-232-0162	대표자	이경숙	

2. 측정기간 - 2019년 07월 30일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 양 호	대기환경기사	79608601743	측정자
김 진 성	환경관련학과	-	분석자

4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
1	#1	2동 3F 복도1,2	100	10.24	0.003	기준치미만
2	#2	2동 3F 복도1,2	100	10.44	0.005	기준치미만
3	#3	2동 3F 복도1,2	100	10.35	0.004	기준치미만
4	#4	2동 3F 복도1,2	100	10.20	0.004	기준치미만
5	#5	2동 3F 교무실	100	10.30	0.002	기준치미만
6	#6	2동 3F 교무실	100	10.40	0.003	기준치미만
7	#7	2동 3F 전공과2-1	100	10.24	0.003	기준치미만
8	#8	3동 1F 화장실	100	10.44	0.005	기준치미만

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 07월 일

석면스토라(주)



❖ 별첨 1. 측정 위치 도식도-1



석면농도측정 장소	선화학교	석면자재 종류	텍스
석면면적	195.4m²		

컴퓨터실

복도1

#1~4

복도2

화장실

계단실

교무실

#5~6

전공과2-1

#7

전공과 2-2

전공과2-3

2동(서관) 3층

❖ 별첨 1. 측정 위치 도식도-1



석면농도측정 장소	선화학교	석면자재 종류	밤라이트
석면면적	3.34m²		

식품창고

전처리실

주 방








종업원실

화장실
#8

영양사실

3동(생활관) 1층

6. 석면농도측정 사진대장

시 료 채 취 사 진					
시 료 번 호	#1~2	시 료 번 호	#3	시 료 번 호	#4
시료채취부위	2동 3F 복도	시료채취부위	2동 3F 복도	시료채취부위	2동 3F 복도
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만
					
시 료 번 호	#5	시 료 번 호	#6	시 료 번 호	#7
시료채취부위	2동 3F 복도	시료채취부위	2동 3F 교무실	시료채취부위	2동 3F 전공과2-1
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만
					
시 료 번 호	#8				
시료채취부위	3동 1F 화장실				
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만				
					

❖ 별첨 석면조사기관지정서

제2016-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	석면스토리(주)	
소재지	(54853) 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 831 (팔복동2가) 105호 (팔복동2가) 105호()	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 7. 4

광주지방고용노동청전주지청장

