

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 동호초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1966	교사	1,142.00㎡	2 / 0
2	후관	1964	교사	224.00㎡	1 / 0
3	급식소	1969	급식실/식당	255.00㎡	1 / 0
4	4호사택(구숙직실)	1981	사택	35.00㎡	1 / 0
5	2호사택(남자)	1976	사택	50.00㎡	1 / 0
6	3호사택(남자)	1991	사택	55.00㎡	1 / 0
7	1호사택(교장)	1986	사택	46.00㎡	1 / 0
8	창고	1990	창고/차고	36.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

동호초등학교장

