

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 웅포초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	창고	1995	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
2	다목적교실	2004	강당/체육관	237.60㎡	1 / 0
3	골프연습장	2008	기타	90.36㎡	1 / 0
4	후관	2015	교사	874.65㎡	2 / 0
5	본관	2017	교사	1,582.07㎡	2 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

웅포초등학교장

