

## 석면제거공사 완료 후 석면잔재물 자체조사표

학교명	전 북 유 니 텍 고	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상
			<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 불임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	2층 복도	○	○	○	○	○	○	○	○
2	English Zone	○	○	○	○	○	○	○	○
3	1-1	○	○	○	○	○	○	○	○
4	1-2	○	○	○	○	○	○	○	○
5	2-1	○	○	○	○	○	○	○	○
6	2-3	○	○	○	○	○	○	○	○
7	3-1	○	○	○	○	○	○	○	○
8	3-2	○	○	○	○	○	○	○	○
9	사무실	○	○	○	○	○	○	○	○
10	멀티미디어실	○	○	○	○	○	○	○	○
11	음악실	○	○	○	○	○	○	○	○
12	화장실	○	○	○	○	○	○	○	○
13									
14									
15									
16									

2020. 5. 8.

확인자

외부 전문가  
참여 연대  
전북유니텍고  
~  
석면스프리  
및 사진촬영  
장수교목자원로  
~

성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :  
성명 :

심 흥 상  
박 준 한  
김 준 백  
채 영  
이 정 남  
왕 인 실  
송 테 일  
진 리  
홍 성 기

(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)  
(서명)