

[표1 - 점검표 양식]

## 모니터단 점검표

학교명	왕신여자중학교	대표자	교장	전화 번호	571-3998
소재지	전북 정읍시 신태인읍 정신로 1094			해체제 거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

☐ 점 검 일 : 2019. 7. 17. (수)

☐ 점검항목(해당 체크)

사전 청소 및 집기류 이사	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

☐ 주요 점검사항

점검 항목	점검 내용	비고
사전 청소 및 집기류 이사	사전 청소 적정성 확인	
	고정되어 이동이 불가능한 집기류 이외 모두 반출되었는지 확인	

☐ 구역별 점검 내역

연번	공간명	점검 결과		부적합 사유	비고
		적합	부적합		
1	본관동1층	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	
2	본관동2층	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	
3	본관동3층	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	
4	본관동옥탑층	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	

☐ 조사자 (석면 모니터단 구성원)

(소속) 왕신여자중학교 직급 : 단장

성명 : 박철우

(소속) 왕신여자중학교 직급 : 행정실장

성명 : 이상영

(소속) 왕신여자중학교 직급 : 학교안전담당교사

성명 : 김완근

(소속) 왕신여자중학교 직급 : 석면건축안전관리인

성명 : 조정현

(소속) 왕신여자중학교 직급 : 학부모

성명 : 정지연

(소속) 왕신여자중학교 직급 : 학부모

성명 : 김성림

(소속) 들숨석면연구소 직급 : 감리원

성명 : 이삼숙

(소속) 전주YWCA 직급 : 민간단체

성명 : 이정선

(소속) 세화엔지니어링 직급 : 외부전문가

성명 : 문원만