

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 완주고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1980	교사	5,252.65㎡	3 / 1
2	별관동	1985	급식실/식당	1,295.60㎡	2 / 0
3	강당동	1990	강당/체육관	1,284.64㎡	2 / 1
4	책걸상 창고	1995	창고/차고	45.60㎡	1 / 0
5	급수장동	1998	샤워실	30.12㎡	1 / 0
6	식생활관 창고	2002	창고/차고	10.89㎡	1 / 0
7	도서관동/유진재	2004	도서실	1,130.95㎡	3 / 0
8	급수기계실동	1981	기계실	4.00㎡	1 / 0
9	재활용 창고	1983	창고/차고	22.95㎡	1 / 0
10	창고	1985	창고/차고	52.92㎡	0 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	별관동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당동	미확보	미적용	미평가	미실시
4	도서관동/유진재	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

완주고등학교장

