

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14:00 ~ 15:00	소재지	군산시 설립5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 군산교육지원청 직급: NKT 8급 성명: 김 현 보 (서명: 김 현 보)

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 설립5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) (주)영도개밥 직급: 리관성 성명: 송민배 (서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08 . 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 설림5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상
					<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 주은보아건축사 직급: 간리 성명: 이 동 욱 (서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14:00 ~ 15:00	소재지	군산시 설립5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 월명중학교 직급: 행정8급 성명: 김 지 희 (서명)지희

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 설립5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 월명중학교 직급: 행정실장 성명: 이성우 (서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 설림5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 군산월명중 직급: 교감 성명: 황정우 (서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14:00 ~ 15:00	소재지	군산시 설림5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상


학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 원명준

직급: 학부

성명: 김영관 

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14:00 ~ 15:00	소재지	군산시 설림5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 시민단체 직급:

성명: 임미란 (서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 08. 1.	학교명	군산월명중학교	전화번호	
시간	14:00 ~ 15:00	소재지	군산시 설립5길 90	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	강당	탁구장					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
강당	01	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당	01	기구보관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
탁구장	02	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 외부전문가 직급: 건축사 성명: 최민성 (서명)