

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산월명중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1980	교사	3,837.60㎡	3 / 0
2	별관동(가사실)	1984	교사	525.74㎡	2 / 0
3	신관	1992	교사	2,386.80㎡	4 / 0
4	동아리실(구,급식실)	2000	기타	324.00㎡	1 / 0
5	창고1(등사실)	1980	창고/차고	59.40㎡	1 / 0
6	창고2(행정실앞)	1980	창고/차고	67.83㎡	1 / 0
7	창고3(교문앞)	1986	창고/차고	40.50㎡	1 / 0
8	체육관/급식실	2004	강당/체육관	1,984.90㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	미확보	전체실시
2	별관동(가사실)	미확보	미적용		미실시
3	신관	미확보	미적용		미실시
4	체육관/급식실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산월명중학교장

