

월명중학교 강당동 지상1층 평면도

건축 소재명	그 립	건축 소재명	그 립
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 뿔칠재	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			


시료위치	재 질
1. 천장재 2. 바닥재 3. 벽 재 4. 지붕재 5. 보온재 6. 단열재 7. 분무재 8. 개스킷 9. 내화피복재 10. 기타물질	A. 텍 스 B. 슬레이트 C. 맘라이트 D. 석 고 E. 뿔 칠 재 F. 디 일 G. 유리섬유

건축소재 인식표	
식물불기출	식물불기출
검출구역	

시료번호	시료채취 장소	건축소재	동일구역	면적(m ²)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	위해성 등 급	기관명	월명중학교
HA-01	식당통로 천장	텍스	-	46.60	백석면	4%	11	낮음	도면번호	WL-18-0313-A
									조사일자	2018. 3. 13.
									조사기관	유한회사 올림환경기술원



월명중학교 2동 지상2층 평면도



월명중학교 8동 지상3층 평면도

건축 자재명	그 립	건축 자재명	그 립
지붕재		바닥재	
천장재		분무재 뿔칠재	
벽재		내화 피복재	
배관재 (보온)		칸막이	
배관재 (연결)		비석면	
기타 물질			
시료위치		재 질	
1. 천장재 2. 바닥재 3. 벽 재 4. 지붕재 5. 보온재 6. 단열재 7. 분무재 8. 개스킷 9. 내화피복재 10. 기타물질		A. 텍 스 B. 슬레이트 C. 램라이트 D. 석 고 E. 뿔 칠 재 F. 티 일 G. 유리섬유	
건축자재 인식표			
식면물검출		식면검출	
		검출구역	
월명중학교			
WL-18-0403-C			
2018. 4. 3.			
유한회사 올림환경기술원			