


월 성 초 등 학 교 교인卜1

★ 캠퍼





석면 6층 지역



석면 6층 지역

★ 건축지재 인식표



건축: 88	건축: 88
소재지	소재지
노면면적	노면면적
• 2차기	• 2차기
• 2차기	• 2차기
조사일자	조사일자



: 2017 8 11
: 2

0m 1m 2.5m 5m 10m

월성초등학교 교사2

• 열매






석면검출지역



석면미검출지역

• 건축지재 인식표



건축물명	월성초등학교 교사2
소재지	전라북도 김제시 문장로 1829
도면번호	2
조사기관	전북특별자치도환경지킴이
분석기관	전북특별자치도환경지킴이
조사일자	2014년 8월 1일





월성초등학교 교인!"3

석연비 ● ★ 지역

건·프2:영	*싱 프스학 B 2사3
소재지	저^*노 김나>. **ft보 130
! H번	
조사기 a	천문측정측정지원센터
& 석기관	신규가...*
스사일지	2014년 00월 00일

ws-9	
테스	백석면(4%)





0m 1m 2.5m 5m 10m

월성초등학교 교사5 급식실

• 명례



석면검출지역



석면검출지역

• 건축자재 인식표



천장재 바닥재



벽재 모퉁재




파면재 기타물감



문구재 내화피복재




지붕재 간막이



백식면

건축물명	월성초등학교
소재지	경기도 김제시 문항로 1020
도면번호	5
조사기관	건축기술진흥재단
조사일자	2014년 8월 1일



0m 1m 2.5m 5m

월 성 초 등 학 교 교인! 1 창 고

• 밑배



석면검출지역



시정 지 다

• 간격자재 인식표



참찰제 비^사



벽 제 보존제



폐관자 기타·질



호우자 배회파해제





저층제 tola



비석면

건축물명	월성초등학교 교사1 할고
소재지	전라북도 김제시 동향로 1020
도면번호	8
조사기관	전주시 건축지킴이
조사일자	2015. 8월 1일





* 법제



석면검출지역



석면비검출지역

* 건축자재 인식표



친정제



비교대체



백 제



보문채



배관제



기타물질



분무제



내외국환자



지붕재



관악이



비석면

건축물명	월성초등학교 교사1 숙직실
소재지	전라북도 김제시 봉화로 1020
도면번호	8
조사기관	전북녹색환경지원센터
분석기관	전북녹색환경지원센터
조사일자	2014년 8월 1일