


# 4. 원광여고 지양관 1층



## 석면함유지점 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

## 건축자재 인식표

시료번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면함유 시료

시료번호	
시료 위치	건축 자재

석면비함유 시료

- \* 건축물명 : 지양관
- \* 건축물 소재지 : 전라북도 익산시 선화로13길 72
- \* 해당층 : 1층
- \* 도면번호 : 14-05-26-12
- \* 도면축척 :
- \* 석면조사기관 : (주)대한석면환경연구소
- \* 석면분석기관 : (주)대한석면환경연구소
- \* 조사일자 : 2014.05.26