

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 원광고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1동 본관	1994	교사	9,311.35㎡	5 / 0
2	2동 강당	1994	강당/체육관	2,173.44㎡	3 / 0
3	3동 경비실	1994	경비실	7.84㎡	1 / 0
4	4동 매점/창고	1996	매점	181.25㎡	2 / 0
5	5동 기숙사	2008	기숙사/합숙소	1,667.10㎡	4 / 0
6	6동 특별교실	2012	교사	1,922.81㎡	4 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1동 본관	확보	부분적용	미평가	미실시
2	2동 강당	미확보	미적용	미평가	미실시
3	5동 기숙사	확보	전체적용	미평가	미실시
4	6동 특별교실	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-08
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

원광고등학교장