

잔재물 조사표

조사일	2019. 01. 10.	학교명	원광고등학교	전화번호	723-3692
시간	16:00 ~ 17:00	소재지	익산시 무왕로31길 139	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 조사대상

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
224	강당 동					

□ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
강당동	01	1층 창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	02	2층 준비실1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	03	2층 준비실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	04	체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	05	강당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	06	방송실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

※ 공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

(소속)원광고등학교	직급 : 교장	성명 : 권기오	(권기오)
(소속)원광고등학교	직급 : 8급	성명 : 진명산	(진명산)
(소속)학부모	직급 : 학부모	성명 : 박명순	(박명순)
(소속)학부모	직급 : 학부모	성명 : 김계선	(김계선)
조사자 (소속)학부모	직급 : 학부모	성명 : 정경아	(정경아)
(소속)건축법인녹엔지니어링건축사사무소(주)	직급 : 감리	성명 : 빙인섭	(빙인섭)
(소속)익산참여연대	직급 : 민간단체	성명 : 김명희	(김명희)
(소속)군산대학교	직급 : 외부전문가	성명 : 권용훈	(권용훈)