

석면건축물 관리대장

계	행정부장	행정실장	교 장	두루살림
이종원	김영희	김영희	김영희	김영희

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 익산시 무왕로 31길 139 원광고등학교															
건축 허가일(신고일)								준공일 1994.5.24							
건축물 소유자의 성명 학교법인 원창학원이사장(원광고)								건축물 소유자의 주소							
석면건축물안전관리인 성명 이종필								석면건축물안전관리인 주소 익산시 무왕로 31길 139							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 201612.01.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	B-1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	8	5	유지관리
천정재	1층	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	8	5	유지관리
천정재	2층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	9	5	유지관리
천정재	3층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	9	5	유지관리
천정재	4층	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	9	5	유지관리
천정재	옥상층	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	유지관리
천정재	강당1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	7	5	유지관리
천정재	강당2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	5	유지관리
천정재	강당3	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	5	유지관리
천정재	창고														2015.7월 거
3. 비고(특이사항 기재)															