

0m 1m 2.5m 5m 10m

우전중학교 본관 4층

• 범례



석면검출지역




석면미검출지역


건축자재 인식표



바닥재



보온재



기타물품



내화피복재



간막이



건축물명	우전중학교 본관
소재지	전라북도 완주군 완주읍 완주로 379번길
도면번호	6
조사기관	전라북도환경기술연구원
조사일자	2014년 7월 09일