

교육시설안전 인증 결과서

01 학교 현황

학 교 명	: 우석고등학교
주 소	: 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 22
건 축 물	: 교사동 외 3동(훈정관, 훈산관, 승리관)
연 면 적	: 16,416.90㎡

건물명	준공연도	연면적(㎡)	층수	비고
교사동	2009	6,372.90	지상 5층	
훈정관	1989	7,418.00	지상 5층	
훈산관	2004	1,812.00	지상 5층	

02 교육시설안전 인증 결과

인 증 대 상	: 교사동 외 3동
인 증 등 급	: 우수 등급

○ 시설안전	▼ 평점 80.17점
	과락 63점 미만 우수 79점 이상 최우수 90점 이상
○ 실내환경안전	▼ 평점 76.58점
	과락 59점 미만 우수 74점 이상 최우수 84점 이상
○ 외부환경안전	▼ 평점 90.30점
	과락 65점 미만 우수 81점 이상 최우수 92점 이상
유효기간	2024.03.14. ~ 2029.03.13.(5년)
인증번호	2403-고-017-05
인증기관	(재)한국건설생활환경시험연구원

교육시설안전 인증 제도란?

교육환경의 안전을 진단하고 취약점을 개선하기 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에 따라 실시하는 제도입니다. 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하고, 학교 안전사고 등을 예방할 수 있도록 도와드립니다.

				
안전사고 예방	안전환경 실태조사	D/B 구축	교육환경 개선	대국민 정보공개

03 종합 심사결과

- 우석고등학교는 100점 만점 중 82.35점을 획득하여 교육시설안전 인증의 우수 등급을 받았습니다.
- 현장 점검, 관계자 인터뷰, 각종 서류 검토 등을 통해 우석고등학교의 안전 인증을 심사한 결과, 전반적으로 학생들이 안전한 학교시설 환경에서 학습 및 생활하고 있음을 확인하였습니다.
- 특히, “전기설비”, “예방관리”, “보행교통/실외활동공간/교외영역”에서 학교의 관리가 적절하게 이루어지고 있습니다.
- 다만, 일부 지적사항은 아래 분야별 심사 의견을 참고하여 향후 보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 노력해주시기 바랍니다.

04 분야별 심사결과

<p>① 시설안전 : 기준 79점 < 평점 80.17점(우수)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설안전분야는 전기설비에 대한 점검과 안전관리가 적절하게 이루어지고 있고, 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다. ○ 학교 시설 및 설비에 있어서 구조안전(내진설계기준에 따른 비구조요소 내진성능에 대한 증빙서류가 미흡), 기계설비(공기조화설비), 가스시설(가스배관, 가스연소배관), 소방설비(EPS실 내화충진) 등에 있어서 추가적인 관리가 필요합니다. 	
<p>② 실내환경안전 : 기준 74점 < 평점 76.58점(우수)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실내환경안전분야는 예방관리 부분에서 양호합니다. ○ 2층 복도 난간 높이 보완, 출입문에 손끼임 방지 장치 설치, 여닫이문 개폐 시 문이 열리는 반경을 인지할 수 있는 시인성 스티커 설치, 시설물돌출부 모서리 충격완화패드 설치 등 안전조치를 개선해 주시기 바랍니다. 	
<p>③ 외부환경안전 : 기준 81점 < 평점 90.30점(우수)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부환경안전분야는 보행교통, 실외활동공간, 교외영역 부분에서 양호합니다. ○ 교사동 외벽구간에 안전사고 피해를 방지할 수 있도록 안전조치(조경공간, 완충공간 확보), 외부인에 의한 안전사고 예방을 위한 건물 출입관리대장 기록/관리 등 안전사항을 개선해주시기 바랍니다. 	